

湖南华朋机动车鉴定评估有限公司

致委托方函

华声在线股份有限公司：

受贵公司委托，我公司对湘 AJJ448 沃尔沃车辆进行了现场查勘，并对委托车辆的市场价值进行了评估。

评估基准日：2021 年 12 月 2 日

评估目的：提供处置依据

本公司根据评估的目的，遵循评估的原则，采用科学合理的评估方法，结合评估经验与影响二手车市场价格因素，对该车辆进行了技术鉴定和价值评估，为委托方提供处理车辆价格的参考意见和依据，确定了湘 AJJ448 沃尔沃车辆的评估总价为 3.6 万元，大写（人民币）叁万陆仟元整。评估的详细过程、结果及所有证件复印件，请见附件。

特此函告

湖南华朋机动车鉴定评估有限公司

法定代表人



2021 年 12 月 2 日



湖南华朋机动车鉴定评估有限公司

机动车鉴定评估报告书

(2021) 华朋鉴字第 001155 号

一、绪言

湖南华朋机动车鉴定评估有限公司接受 华声在线股份有限公司 委托, 根据国家有关资产评估的规定, 本着客观、独立、公正、科学的原则, 按照公认的资产评估方法, 对 沃尔沃 XC60 车辆, 进行鉴定评估。本机构鉴定评估人员按照必要的程序, 对委托鉴定评估车辆进行了实地查勘与市场调查, 并对其在 2021 年 12 月 2 日所表现的市场价值作出了公允反映。现将车辆评估情况及鉴定评估结果报告如下:

二、委托方与车辆所有方简介

(一) 委托方 华声在线股份有限公司

委托方联系人 毛刃 联系电话 13548587939

(二) 根据机动车行驶证, 车主为 华声在线股份有限公司

三、评估目的

根据委托方的要求, 本项目的评估目的 (在口处填)

☐ 交易 ☐ 转籍 ☐ 拍卖 ☐ 抵押 ☐ 担保 ☒ 咨询 ☐ 司法裁决

四、评估对象

评估对象车辆的厂牌型号 沃尔沃 YV1DZ995; 号牌号码 湘 AJJ448;

发动机号 B6304T07120904105; 车架号 YV1DZ9959A2095670;

登记日期 2010 年 3 月; 年审检验合格至 2022 年 3 月;

保险至 2022 年 4 月 18 日; 购置附加税(费)证 有。

五、鉴定评估基准日 2021 年 12 月 2 日

六、评估原则

严格遵循“客观、公正、科学、可行性”的原则

七、评估依据

(一) 行为依据

二手车鉴定评估委托书

(二) 法律、法规依据





1、《二手车流通管理办法》(商务部、公安部令[2005]第2号)。

2、商务部、发改委、公安部 and 环境保护部联合公布《机动车强制报废标准规定》，2013年5月1日施行。

3、《二手车鉴定评估技术规范》(GB/T30323-2013)

4、其他相关的法律、法规等。

(三) 产权依据

委托鉴定评估车辆的机动车登记证书编号 _____ 未提供登记证书

(四) 评定及取价依据

技术标准资料：《汽车标准汇编》

技术参数资料：随车说明书

技术鉴定资料：《汽车质检技术》、《汽车维修手册》

其他资料

八、评估方法 (在口处填)

☐ 重置成本法 ☒ 现行市价法 ☐ 收益现值法 ☐ 其他

该车为沃尔沃 XC60、3.0、自动挡带天窗、四驱，2009年12月出厂，2010年3月上户，年检至2022年3月，有行驶证，违章最终结果以当地交警部门数据核实为准，车身油漆差，前保险杠、后保险杠、右前门有喷漆，右后门、右后翼子板、左后翼子板、左后门、左前翼子板有钣金修复，前保险杠有刮擦，后围板变形，内饰差，发动机舱盖支撑杆失效，发动机漏油、有修复痕迹，变速箱工作一般，底盘、电气设备工作一般，表显里程数为136435公里，车况一般，根据市场调查，与同类型车对比，结合该车现时技术状况综合评定，按现行市价法得出评估价为3.6万元。

九、评估过程

按照接受委托、验证、现场查勘、评定估算、提交报告的程序进行。

十、评估结论

车辆评估价格 3.6 万元 金额大写 叁万陆仟元整

十一、特殊事项说明



十二、评估报告法律效力

(一) 本项评估结论有效期为 90 天, 自评估基准日至 2022 年 3 月 2 日止。

(二) 当评估目的在有效期内实现时, 本评估结果可以作为价参考依据。超过 90 天, 需要重新评估。另外在评估有效期内若被评估车辆的市场价格或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化, 对车辆评估结果产生明显影响时, 委托方也需要重新委托评估机构重新评估;

(三) 鉴定评估报告书的使用权归委托方所有, 其评估结论仅供委托方为本项目评估目的使用和送交二手车鉴定评估主管机关审查使用, 不适用于其他目的; 因使用本报告书不当而产生的任何后果与签署本报告书的鉴定估价师无关; 未经委托方许可, 本鉴定评估机构承诺不将本报告书的内容向他人提供或公开。

附件:

一、车辆相片

二、车辆行驶证

注册二手车鉴定估价师 (签字、盖章)











原始情况	车辆识别代号 (VIN)	号牌号码	湘A/P110	车辆类型
	发动机号	车身颜色		
	载重量/座位 排量	燃料种类		
	初次登记日期	2007 年 11 月		
	已使用年限	使用用途		
检查核对 交易证件	证件	正□法人代码证或身份证□其它		
	税费	使用税 □其他		
结构特点	自动天窗 2.4			
现时技术状况	喷漆: 前 前杠刮蹭	内饰差. 左、右前叶子板.		
维护保养情况	湘A/J448 检验有效期至2017年03月湘A(99) 湘A/J448 检验有效期至2018年03月湘A(99) 湘A/J448 检验有效期至2019年03月湘A(99) 湘A/J448 检验有效期至2020年03月湘A(99) 湘A/J448 检验有效期至2021年03月湘A(99)			
价值反映	账面原值	评估价格 (元)		
	重置成本	其它		
鉴定评估目的:				
鉴定评估说明:				




原始情况	住址	厂牌型号	号牌号码	湘A/P110	车辆类型
	车辆识别	发动机	车身颜色		
	载重量 排	燃料种类			
	初次登	日期	2007 年 11 月		
	已使	公里	使用用途		
检查核对 交易证件	证件	行驶证□法人代码证或身份证□其它			
	税费	□购置附加税 □路桥费 □保险 □车船使用税 □其他			
结构特点	自动 2.4	车辆识别代号: YV1DZ9959A2095670			
现时技术状况	喷漆: 前 前杠刮蹭	内饰差. 钣金: 左、右前叶子板.			
维护保养	湘A/J448 档案编号 430100080754 整备质量 1944kg 外尺寸 4628×1691×1713mm				
价值反映	账面	报价 (元)			
	重置	评估价格 (元)			



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建